

Hepco & Becker GmbH  
 An der Steinmauer 6  
 66955 Pirmasens  
 Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
 Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



## Motorschutzbügel HYOSUNG Naked GT 650 ab Baujahr 2004

Artikel-Nummer: 501.709 00 01



### Montagehinweise – linke Seite


Befestigung vorne, oben (A)	Pos.	Stückzahl	Beschreibung
An dem Motorhalter des vorderen Zylinders	1	1	Motorschutzbügel links
	4	1	Aludistanz $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 11$ mm
	3	1	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 mm
	5	1	U-Scheibe $\varnothing 10,5$
<b>Befestigung hinten, oben (B)</b>			
An dem Motorhalter des hinteren Zylinders	7	1	Aludistanz $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20$ mm
	6	1	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 70 mm
	5	1	U-Scheibe $\varnothing 10,5$
<b>Befestigung unten (C)</b>			
Bohrung am Motorgehäuse	8	1	Gewindestange M 10 x 190 mm
	5	1	U-Scheibe $\varnothing 10,5$
	9	1	Selbstsichernde Mutter M 10
	10	1	Kunststoffkappe M 10

**bitte wenden!**

Hepco & Becker GmbH  
 An der Steinmauer 6  
 66955 Pirmasens  
 Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
 Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
 e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### **Montagehinweise – rechte Seite**

<b>Befestigung vorne, oben (D)</b>	<b>Pos.</b>	<b>Stückzahl</b>	<b>Beschreibung</b>
An dem Motorhalter des vorderen Zylinders	2	1	Motorschutzbügel rechts
	7	1	Aludistanz $\varnothing$ 20 x $\varnothing$ 11 x 20 mm
	6	1	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 70 mm
	5	1	U-Scheibe $\varnothing$ 10,5
<b>Befestigung hinten, oben (E)</b>			
An dem Motorhalter des hinteren Zylinders	4	1	Aludistanz $\varnothing$ 20 x $\varnothing$ 11 x 11 mm
	3	1	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 mm
	5	1	U-Scheibe $\varnothing$ 10,5
<b>Befestigung unten (C)</b>			
	5	1	U-Scheibe $\varnothing$ 10,5
	9	1	Selbstsichernde Mutter M 10
	10	1	Kunststoffkappe M 10

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
 Bitte beachten Sie die beigelegten Service- Informationen**